

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

<https://warszawa.wios.gov.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/2219,WIOS-w-Warszawie-prowadzil-wizje-terenowa-na-miejsku-wypadku-samochodowego-w-m-Z.html>
30.04.2024, 18:02

29.08.2023

WIOŚ w Warszawie prowadził wizję terenową na miejscu wypadku samochodowego w m. Żuromin.

28.07.2023 r. WIOŚ w Warszawie Delegatura w Ciechanowie otrzymał informację o zdarzeniu drogowym zaistniałym w Żurominie. Zderzyły się samochód dostawczy z pojazdem ciężarowym - cysterną.

Tego samego dnia WIOŚ w Warszawie przeprowadził wizję terenową.

Nie było ofiar śmiertelnych.

Na skutek zderzenia uszkodzeniu uległ zbiornik paliwa oraz misa olejowa pojazdu ciężarowego - cysterny (przewożącej paszę), z których nastąpił wyciek oleju napędowego wraz z olejem silnikowym. Wyciekło ok. 450 l oleju napędowego wraz z płynami eksploatacyjnymi. Zbiornik uległ rozszczelnieniu od strony jezdni, co uniemożliwiło zatamowanie wycieków. W wyniku podjętych działań Państwowa Straż Pożarna zneutralizowała rozlany olej wraz z płynami przy pomocy odpowiedniego środka pianotwórczego oraz przysypała je granulatem gaśniczym. Pasaż z uszkodzonej cysterny została przepompowana do podstawionego pojazdu.

W pasie drogowym w miejscu zdarzenia, znajdują się dwie studzienki kanalizacji deszczowej, do których przedostał się olej wraz z płynami eksploatacyjnymi. WIOŚ w Warszawie dokonał oględzin separatora znajdującego się na 541 km drogi wojewódzkiej nr 563, w pobliżu obwodnicy Żuromina. W trakcie oględzin separatora stwierdzono na powierzchni wody śladowe ilości filmu olejowego. Wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego znajduje się w odległości ok. 3 m od separatora. W miejscu wylotu, brak było widocznych śladów filmu olejowego oraz innych zanieczyszczeń. Woda w rowie poniżej wylotu była klarowna, bez śladów zanieczyszczeń. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przeprowadził przegląd separatora na przełomie maja i czerwca 2023 r. wraz z wymianą filtrów.

W oględzinach uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg Powiatowych w Warszawie Rejonu Drogowego w Ciechanowie.

Odpady powstałe w wyniku zdarzenia drogowego zostały przekazane uprawnionemu podmiotowi przez spółkę, której pracownik (wg ustaleń Policji) był sprawcą zderzenia pojazdów.



Żuromin



Żuromin

Żuromin

[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)